华东电力安全监管月报

2026年第6期（总第252期）

国家能源局华东监管局

● 安全监管动态

（一） 工作简讯

（二） 发文发电

● 安全生产信息

（一） 辖区安全事故（事件）概况

（一） 主网和主力电厂设备运行情况

【安全监管动态】

一、工作简讯

1.部署电力系统遭受自然灾害影响信息报送工作

2.参加2026年安徽许可专项监管工作

二、发电发文

1.华东能源监管局关于贯彻落实《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》的通知

【安全生产信息】

一、概况

2026年6月份，上海、安徽区域主要电力企业未发生电力人身伤亡事故、电力安全事故、电力设备事故及电力安全事件，未发生电力系统水电站大坝垮坝、漫坝以及对社会造成重大影响的事件。

二、主网和主力电厂设备运行情况

（一）华东区域500千伏及以上输电线路情况

2026年5月，华东电网500kV以上交流输电线路发生非计划停运3次，环比减少2次。

月份	上海	江苏	浙江	安徽	福建	省间	特高压
5月	0	1	0	2	0	0	0

（二）上海、安徽大机组运行情况

2026年5月，上海、安徽300MW以上大机组发生非计停运8台次，环比增加5台次。

按机组容量统计

机组容量等级	本月非停台次	与上月相比
1000MW	0	→
600MW	4	↑2
300MW	4	↑3

（三）上海情况

1.2026年5月，上海电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比持平。

2.2026年5月，上海300MW以上大机组发生非计划停运5台次，环比增加3次。

（1）上临燃机1号机，5月16日11:33，原因为中压汽包压力高。5月16日16:30恢复正常。

（2）宝钢自备厂3号机，5月21日12:11，原因为锅炉受热面泄漏。5月22日00:05 机组转临修，5月27日08:34机组并网。

（3）奉贤二厂51号机，5月26日14:04，原因为燃机燃烧调整试验过程中燃烧不稳定。5月26日22:16恢复正常。

（4）奉贤二厂52号机，5月26日14:04，原因为燃机燃烧调整试验过程中燃烧不稳定。5月26日22:16恢复正常。

（5）上重燃机2号机，5月27日22:04 因燃机工况调整，燃烧波动导致轴系震动，轴电压异常变化，造成采样异常，转子保护接地误动作。5月28日12:32恢复正常。

（四）安徽情况

1.2026年5月，安徽电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运2次，环比增加2次。

（1）同关5726线，5月15日5:00同关5726线（安徽省滁州市同乐变-马鞍山市昭关变）A相故障跳闸。重合不成，故障原因为121-122号塔间异物短接。5月16日01:25消缺工作结束，线路恢复运行。

（2）合官5391线，5月23日18:06 紧急拉停，原因为合州换流站5053开关C相局放异常，截止统计日未恢复。

2.2026年5月，安徽300MW以上大机组发生非计划停运3台次，环比增加2台次。

（1）天门山电厂2号机，5月8日16:30，原因为机组油质不合格，未能按市场出清时间并网。5月10日00:00机组转临修，5月26日13:55 机组并网。

（2）九华3号机，5月11日16:30，原因为汽轮机故障，未能按市场出清时间并网。5月12日12:18机组并网。

（3）潘集4号机，5月13日16:00，原因为水冷壁泄漏，未能按市场出清结果并网。5月16日01:48机组并网。