华东电力安全监管月报

2026年第8期（总第254期）

国家能源局华东监管局

● 安全监管动态

（一） 工作简讯

（二） 发文发电

● 安全生产信息

（一） 辖区安全事故（事件）概况

（一） 主网和主力电厂设备运行情况

【安全监管动态】

一、工作简讯

1.部署启动电力建设工程施工和监理项目负责人违规任职、现场履职不到位问题整治

2.做好台风“白海豚”防范工作

二、发电发文

1.上海市安委会电力安全专委会办公室关于进一步做好当前电力安全风险防范工作的通知

【安全生产信息】

一、概况

2026年8月份，上海、安徽区域主要电力企业未发生电力人身伤亡事故、电力安全事故、电力设备事故及电力安全事件，未发生电力系统水电站大坝垮坝、漫坝以及对社会造成重大影响的事件。

二、主网和主力电厂设备运行情况

（一）华东区域500千伏及以上输电线路情况

2026年7月，华东电网500kV以上交流输电线路发生非计划停运19次，环比增加2次。

月份	上海	江苏	浙江	安徽	福建	省间	特高压
7月	0	3	14	2	0	0	0

（二）上海、安徽大机组运行情况

2026年7月，上海、安徽300MW以上大机组发生非计停运5台次，环比持平。

按机组容量统计

机组容量等级	本月非停台次	与上月相比
1000MW	1	↑1
600MW	1	↓2
300MW	3	↑1

（三）上海情况

1.2026年7月，上海电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比持平。

2.2026年7月，上海300MW以上大机组发生非计划停运3台次，环比增加3台次。

（1）外高桥3号机，7月2日10:30，原因为EH油泄漏。2日13:28机组并网。

（2）外三厂7号机，7月11日22:39，原因为锅炉再热器泄漏。16日04:43机组并网。

（3）石洞口燃机3号机，7月22日10:13，原因为高压汽包水位计接头漏汽。23日00:00机组并网。

（四）安徽情况

1.2026年7月，安徽电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运2次，环比增加2次。

（1）涧鹭5774线，2026年7月1日19:43因A相故障跳闸，重合成功，两侧双套线路保护正确动作，原因为异物放电。

（2）平肥5302线，2026年7月13日因5:19B相故障跳闸，重合不成，两套线路保护正确动作，原因为92号塔导线与地线间有异物搭接。12:53 消缺工作结束，线路恢复运行。

2.2026年7月，安徽300MW以上大机组发生非计划停运2台次，环比减少3台次。

（1）天门山电厂1号机，7月31日02:37因机侧DCS系统失电，31日16:03并网。

（2）洛河4号机，,7月14日13:34因热控柜失电。14日18:46并网。