

华东电力 安全监管月报

- 安全监管动态
 - (一) 工作简讯
 - (二) 发文发电
- 安全生产信息
 - (一) 辖区安全事故（事件）概况
 - (二) 主网和主力电厂设备运行情况

2
2025 年

(总第 237期)

国家能源局华东监管局

【安全监管动态】

一、工作简讯

1. 组织上海市、安徽省复工复产安全监督检查

二、发电发文

华东能源监管局安徽省能源局关于淮南市电力安全生产
督导帮扶工作总结的报告（华东监能安全〔2025〕12号）

【安全生产信息】

一、概况

2025年2月份，华东区域主要电力企业未发生电力人身
伤亡事故、电力安全事故、电力设备事故及电力安全事件，
未发生电力系统水电站大坝垮坝、漫坝以及对社会造成重大
影响的事件。

二、主网和主力电厂设备运行情况

（一）华东区域 500 千伏及以上输电线路情况

2025年1月，华东电网 500kV以上交流输电线路发生非计
划停运4次，环比增加3次。

月份	上海	江苏	浙江	安徽	福建	省间	特高压
1月	1	1	0	1	0	0	1

（二）上海、安徽大机组运行情况

2025年1月，上海、安徽 300MW以上大机组发生非计
停运5台次，环比持平。

按机组容量统计：

机组容量等级	本月非停台次	与上月相比
1000MW	1	↑1
600MW	2	↓1
300MW	2	→

（三）上海情况

1. 2025年1月，上海电网 500kV 及以上交流输电线路发生非计划停运1次，环比增加1次。

（1）林静5197线，1月6日5:52，5197线A相故障跳闸，两套线路保护正确动作，原因为电缆12号接头A相击穿21日19:02林静5197线恢复运行。

2. 2025年1月，上海 300MW以上大机组发生非计划停运1台次，环比增加1次。

（1）漕泾2号机，1月10日00:53，当时出力49万，原因为油动机伺服阀故障。15:57机组并网。

（三）安徽情况

1. 2025年1月，安徽电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运1次，环比持平。

（1）璧香5762线12日11:34，紧急拉停，原因为18号塔B相小号侧子导线耐张线夹发热严重。23:23 璧香5762线恢复运行。

2. 2025年1月，安徽300MW以上大机组发生非计划停运4台次，环比减少1次。

(1) 天门山电厂2号机，2日07:33 因为一次风机故障。5日05:39 并网。

(2) 2蕲城2号机，7日05:06，因为锅炉受热面泄漏。14日00:00调停，15日16:03并网。

(3) 宣城1号，8日14:18，当时出力52万，因为一次风机跳闸，锅炉MFT动作。18日20:16并网。

(4) 汇源5号机，13日15:42，当时出力4万，因为给水流量低。13日18:35并网。