

# 华东电力安全监管月报

2025年第11期（总第246期）

国家能源局华东监管局

---

- 安全监管动态

- （一） 工作简讯

- （二） 发文发电

- 安全生产信息

- （一） 辖区安全事故（事件）概况

- （一） 主网和主力电厂设备运行情况

## 【安全监管动态】

### 一、工作简讯

1. 参加2025年电力安全与应急技术大会。
2. 完成第八届进博会安全保电工作。

### 二、发电发文

1. 华东能源监管局关于汲取事故教训 加强设备安全管理工作的通知。
2. 华东能源监管局 安徽省能源局关于印发《关于提升电力领域本质安全水平的工作方案》的通知。

## 【安全生产信息】

### 一、概况

2025年11月份，华东区域主要电力企业未发生电力人身伤亡事故、电力安全事故、电力设备事故及电力安全事件，未发生电力系统水电站大坝垮坝、漫坝以及对社会造成重大影响的事件。

### 二、主网和主力电厂设备运行情况

#### （一）华东区域500千伏及以上输电线路情况

2025年10月，华东电网500kV以上交流输电线路发生非计划停运2次，环比减少20次。

月份	上海	江苏	浙江	安徽	福建	省间	特高压
10月	0	0	1	1	0	0	0

#### （二）上海、安徽大机组运行情况

2025年10月，上海、安徽300MW以上大机组发生非计停运3台次，环比减少2次。

### 按机组容量统计

机组容量等级	本月非停台次	与上月相比
1000MW	1	→
600MW	1	→
300MW	1	↓2

### （三）上海情况

1. 2025年9月，上海电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比持平。

2. 2025年9月，上海300MW以上大机组发生非计划停运2台次，环比增加1次。

（1）外三厂8号机，10月13日18:45原因为炉管泄漏。19日15:14机组并网。

（2）吴泾二厂1号机，10月14日15:25原因为水冷壁泄漏。18日09:47机组并网。

### （四）安徽情况

1. 2025年9月，安徽电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运1次，环比减少2次。

（1）都山5392线，10月20日13:46紧急拉停，原因为线路225号塔C相长棒瓷瓶绝缘子断串。21日17:12恢复运行。

2. 2025年10月，安徽300MW以上大机组发生非计划停运1台次，环比减少3次。

(1) 都山5392线，10月20日13:46紧急拉停，原因为线路225号塔C相长棒瓷瓶绝缘子断串。21日17:12恢复运行。