

华东电力安全监管月报

2025年第8期（总第243期）

国家能源局华东监管局

- 安全监管动态

- （一）工作简讯

- （二）发文发电

- 安全生产信息

- （一）辖区安全事故（事件）概况

- （一）主网和主力电厂设备运行情况

【安全监管动态】

一、工作简讯

1. 组织华东区域新能源及新型储能一次调频规划化建设运行专项会议。
2. 组织赴上电股份及闵行燃机开展安全督查。
3. 印发防范台风“竹节草”安全风险提示和月度风险提示。
4. 参加安徽省安委会成员单位、中央在皖及省属重点企业2025年度安全生产工作培训班。

二、发电发文

1. 华东能源监管局关于举办湖南新华滩城区一期区电场项目“95”事故警示日教育活动的通知。

【安全生产信息】

一、概况

2025年8月份，华东区域主要电力企业未发生电力人身伤亡事故、电力安全事故、电力设备事故及电力安全事件，未发生电力系统水电站大坝垮坝、漫坝以及对社会造成重大影响的事件。

二、主网和主力电厂设备运行情况

（一）华东区域500千伏及以上输电线路情况

2025年7月，华东电网500kV以上交流输电线路发生非计划停运10次，环比减少5次。

月份	上海	江苏	浙江	安徽	福建	省间	特高压
7月	0	1	1	2	3	0	3

(二) 上海、安徽大机组运行情况

2025年7月，上海、安徽300MW以上大机组发生非计停运3台次，环比减少8次。

按机组容量统计

机组容量等级	本月非停台次	与上月相比
1000MW	0	↓3
600MW	3	→
300MW	0	↓5

(三) 上海情况

1. 2025年7月，上海电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比减少1次。

2. 2025年7月，上海300MW以上大机组发生非计划停运0台次，环比增加减少3次。

(四) 安徽情况

1. 2025年7月，安徽电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运2次，环比减少3次。

(1) 颍伯5711线，7月6日16:43，A相故障跳闸，重合不成，两套线路保护正确动作，原因为风偏。7月6日15:26恢复正常。

(2) 绩河5705线，7月7日16:58，A相故障跳闸，重合成功，两套线路保护正确动作，故障原因为雷击。7月7日16:58恢复正常。

2. 2025年7月，安徽300MW以上大机组发生非计划停运3台次，环比减少5次。

(1) 赵集2号机，7月14日18:30，原因为捞渣机故障。15日19:20恢复正常。

(2) 居巢1号机，7月16日23:15，原因为凝汽器真空破坏阀漏水。17日08:44恢复正常。

(3) 西河厂1号机，7月21日13:58，原因为1号发变组第一套保护采样板故障。21日18:08恢复正常。